


無操作 OFF タイム

設定している時間に操作が無い場合、待機画面の液晶表示が OFF になります。

- 1 管理者操作メニューから〔▼〕→〔表示設定〕→〔▼〕→〔▼〕→〔▼〕→〔無操作 OFF タイム〕を押し、時間を設定します。



LED 調整

LED の明るさ、IC カード打刻時連動、待機時の LCD 表示を設定します。

- 1 管理者操作メニューから〔▼〕→〔表示設定〕→〔▼〕→〔▼〕→〔▼〕→〔LED 調整〕を押し、「カラー」または「カード連動」「LCD 連動微点灯」を設定します。

