


プリンタの登録のしかた



最大 10m

※通信環境によって異なります。



TP@C-610IC からプリンタを利用するために、プリンタの情報を登録（ペアリング操作）する必要があります。

ペアリング操作は、プリンタへ初めて印刷する場合に行います。操作が正常終了した場合、次回からはペアリング操作は不要です。

使用するプリンタの登録を行います。

1


退勤ボタン（**退**）を 4 回押し、3 秒以内に印刷カードをかざします。



2


出勤ボタン (出) を押します。

画面が点滅し、プリンタの検索を開始します。



プリンタの検索が完了すると、接続したプリンタにて「接続されました」を印刷し、画面が切替ります。

* 検索失敗の場合 (エラーコード一覽参照)

**3**

出勤ボタン (出) を押します。

プリンタの登録が完了しますと液晶ディスプレイに good 表示します。(正常印刷時)

* 3 秒後に時計表示に戻ります。

